



Anpassungen der Bluetooth Treiber für den IQ150 /IQ330

WOW! Produktmanagement

Vorgehensweise „Aktualisierung der Bluetooth Treiber“

Inhalte der Anpassung:

- Aktualisierung der Bluetooth Treiber für IQ330 / IQ150

Vorbereitung:

→ Um die „Aktualisierung der Bluetooth Treiber“ vorzunehmen, bitte wie auf den folgenden Folien beschrieben vorgehen.

Durchführung:




Download der „BT Install.zip“ Datei von der Dropbox unter (auf USB Stick)

<https://www.dropbox.com/sh/84vy6s5ks8ebk6d/8zMRW7wGN3>

Durchführung der Anpassung

Die Datei „BT Install.zip“ mit Hilfe des USB Sticks auf dem Desktop des IQ330 / IQ150 kopieren und entpacken
WICHTIG! Immer alle Dateien entpacken!







Hinweis:

Die Datei muss **VOR DER** Installation
entpackt werden!

Durchführung der Anpassung



Die Datei „Driver_Setup.exe“ mit Doppelklick starten




Benutzerkontosteuerung mit „Ja“ bestätigen




Den Button „IQ330 BT Treiber“ anklicken
(beim iQ150 „IQ150 BT Treiber anklicken)

Durchführung der Anpassung



Setup läuft. Bitte warten!



Installation mit „OK“ beenden.




Überprüfung der Anpassung



Zur Überprüfung des aktualisierten Bluetooth Treibers muss der Gerätemanager und die Bluetooth – Funkgeräte geöffnet werden.

IQ330



IQ150

